

**Agence de Nantes (siège social)**

9 rue Olivier de Serres - 44119 Grandchamp des Fontaines

02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

RCS Nantes - 432 999 399 00053

NANTES (44)

CARHAIX (29)

PARIS EST (77)

PARIS OUEST (78)

LE MANS (72)



Mise en service Chargeuses sur pneus

Propriétaire de l'équipement : ATOULOK TP
Adresse du propriétaire : 1 CHEMIN DES CHAMPS FORTS 77470 BOUTIGNY
Entreprise utilisatrice : ATOULOK TP
Adresse de l'entreprise utilisatrice : 1 CHEMIN DES CHAMPS FORTS 77470 BOUTIGNY

Date d'intervention : 24 Avr. 2026
Périodicité des contrôles : 12 Mois
Date de la prochaine visite : **24 Avr. 2027**
Lieu d'intervention : Atelier TIPMAT
Vérification effectuée en présence de : Aucun accompagnant
Nom et coordonnées du contrôleur : Mickael KUPCZAK

Marque : BOBCAT
Désignation : CHARGEUSE COMPACTE S100E
Type : S100E
Matricule : 046155
N° de série : B4KH13240
N° de parc client :

Matériel CE (construit à partir du 01/01/1996) : Oui
Compteur horaire : 1 heures
Nombre lu au compteur : 1 heures
Accessoires et équipement : kit levage un point
Godet : Oui
Fourches : Non
Cabine ROPS : Oui
Cabine FOPS : Oui
Mode de braquage : Direction par glissement (Skid)
Autres, préciser :

Certificat ou déclaration de conformité : Oui
Rapport de première mise en service : Non
Dernier rapport de vérification : Non
Carnet de maintenance (*) : Non

La non présentation de ces documents consiste en une non-conformité à l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2004.

(*) Pour les matériels d'occasion

Essai de maintien de charge

CMU (en kg) : 457
Charge(s) d'essai dynamique (en kg) : 500
Glissement de la charge : 40

Le glissement de la charge ne doit pas excéder 250 mm en 10 minutes, et moins de 125 mm les 5 premières minutes

Glissement : Acceptable

Si la charge d'essai est inférieure à la capacité nominale, le chef d'établissement doit alors définir les mesures organisationnelles et techniques visant à restreindre provisoirement l'utilisation de l'appareil à la charge d'essai.

En cas d'utilisation de cet appareil pour une charge supérieure à la valeur de cette charge d'essai, il devra être fait de nouveaux essais de fonctionnement.

Important :