

**Information matériel**

Dispositif: Pelle sur chenilles
Marque: KOBELCO
Modèle: SK380SRLC-7
N° Série: LR02001037
Mise en service le: 2025

Informations clients

Société PAYEN
Adresse N4
Code postal 77540 Ville Rozay-en-Brie
Téléphone 0164427474
Téléphone Mobile +33609483227
Siret 74695051800082

Parc

Parc:
Adresse:
Code Postal:
Ville:

Calendrier des Inspections

Périodicité des visites: Chaque 6 mois
Date de l'inspection: 25/03/2026
Prochaine vérification le: 25/09/2026

Lieu de vérification

DEPOT

Avis général

L'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement réalisés dans la présente mission n'ont pas fait apparaître de défectuosité, ni d'anomalie.

Références légales

Visite effectuée conformément aux obligations de vérification fixées par les articles R4323-24, R4323-3 du code du travail, l'arrêté du 1er Mars 2004 sur les conditions de réalisation des dites vérifications articles 5, 5-1, 5-2, 6, 9, 10, 11, 19, 20, la Circulaire du 24 mars 2005 et le Décret n°2008-244 du 7 Mars 2008 modifiant la RGIE et l'arrêté du 12 Mars 1984. Les vérifications sont effectuées par les personnes QUALIFIEES dont la liste est tenue à disposition de l'inspecteur du travail, du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Bureau de contrôle

EXCEL CONTROLE
39 Rue Louise
77400, Lagny-sur-Marne
Téléphone: +33699759098
email: contact@excelcontrole.fr
Siret: 87871844400010

Contrôleur

Contrôle effectué par Mr KAMEL MESBAH
Mobile +33699759098
Email contact@excelcontrole.fr

Signature client

Signature requise? **Non**

Selon le résultat de l'inspection présente, le contrôleur peut estimer que la signature du présent rapport par le client est requise.

En signant ce rapport, le client déclare avoir pris connaissance du contenu de ce dernier et des défauts éventuellement constatés pendant l'inspection.

**Information matériel**

Dispositif: Pelle sur chenilles

Marque: KOBELCO

Modèle: SK380SRLC-7

N° Série: LR02001037

Mise en service le: 2025

Etat Matériel

L'état de propreté permet la vérification OUI

Présence du carnet de maintenance OUI

Présence de la notice d'instruction OUI

Présence de l'attestation ou certificat CE OUI

Rapport dernière inspection présent OUI

Déroulement de l'inspection

Lieu de la vérification: DEPOT

Inspection effectuée en présence de MR THOMAS

En qualité de RESPONSABLE

Essais de levage

Charge de Référence 11090 Kg.

Charge / Portée 12000/1

Conclusions & Observations

LES ESSAIS N'ONT PAS FAIT APPARAÎTRE D'ANOMALIES CE JOUR.

Remarques supplémentaires

**IMPORTANT**

L'état de conservation visuel est réalisé sans démontage, ni nettoyage de l'appareil de levage par notre vérificateur. Les accès doivent être facilités pour la vérification, par des moyens adaptés mis à disposition par le client.

Les essais en charge sont réalisés à partir des charges amenées à pied d'œuvre par le client. En outre, si ces charges le permettent, le vérificateur procède à la vérification des limiteurs de charge.

Le personnel nécessaire à la conduite et à la manipulation des engins ou appareils est mis à disposition par le chef d'établissement.

Les résultats de cette vérification devront être consignés sur le registre de sécurité par le chef d'établissement.

Au vu du rapport, il appartient ensuite au chef d'établissement de décider des mesures à prendre concernant le dispositif vérifié et de prescrire le maintien ou non en service de ce dernier et/ou des réparations à effectuer.

Sont exclus des missions de bases la vérification des règles techniques mises en oeuvre par les constructeurs ainsi que la vérification des aptitudes des personnes accompagnantes et le respect des consignes.

Rappel des abréviations utilisées dans le rapport:

- **Oui** Le matériel est concerné par le point examiné
- **Non** Le matériel n'est pas concerné par le point examiné
- **VF = VU FONCTIONNER** Vérification de fonctionnement, il ne s'agit pas de vérifier les performances mais simplement de voir si le fonctionnement est correct
- **V = VISUEL** Examen visuel de l'état physique de la partie à examiner avec démontage éventuel des carter, capots ou dispositifs de protection tels que définis dans l'annexe technique du décret 92-767
- **E = ESSAI** Il s'agit d'essayer le matériel ou engin examiné pour voir si les performances correspondent bien aux exigences légales
- **G 1 = Réserve sans gravité**
- **G 2 = Réserve Gravité Moyenne**
- **G 3 = Réserve Gravité élevée**

Liste des points à examiner

- › TRAIN PORTEUR
- › TRANSMISSION
- › CHASSIS TOURELLE
- › GROUPE DE PUISSANCE
- › EQUIPEMENT
- › POSTE DE CONDUITE
- › ORGANES DE COMMANDE
- › ELEMENTS DE PROTECTION
- › ELECTRICITE
- › PLAQUES INDICATRICES
- › MOTIF DES ESSAIS
- › ESSAIS ET EPREUVES
- › AVIS SUITE AUX EPREUVES ET ESSAIS



RESULTAT DE L'INSPECTION

TRAIN PORTEUR

Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓ Chenilles, Galets, Roues folles, Barbotins	Oui		Conforme		
✓ Tension de chaîne	Oui		Conforme		
✓ Tendeurs visibles	Oui		Conforme		
✓ Réducteur(s)	Oui		Conforme		

TRANSMISSION

Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓ Freins - dispositif d'arrêt	Oui		Conforme		
✓ Liaisons - raccordements hydrauliques et pneumatiques	Oui		Conforme		
✓ Moteurs de translation	Oui		Conforme		
✓ Joint tournant	Oui		Conforme		
✓ Systeme de commande de direction	Oui		Conforme		

CHASSIS TOURELLE

Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓ Couronne d'orientation	Oui		Conforme		
✓ Systeme d'orientation	Oui		Conforme		
✓ Immobilisation tourelle	Oui		Conforme		

GROUPE DE PUISSANCE

Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓ Protections (capotage)	Oui		Conforme		
✓ Isolations phoniques	Oui		Conforme		
✓ Moteur thermique	Oui		Conforme		
✓ Echappement	Oui		Conforme		
✓ Pompes	Oui		Conforme		
✓ Réducteur(s)	Oui		Conforme		
✓ Liaisons - raccordements	Oui		Conforme		
✓ Réservoirs	Oui		Conforme		
✓ Distributeur(s)	Oui		Conforme		

EQUIPEMENT

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Mécanosoudures	Oui		Conforme		
✓	Boulonnerie	Oui		Conforme		
✓	Articulations Axes Bagues	Oui		Conforme		
✓	Vérin(s) d'équipement	Oui		Conforme		
✓	Liaisons - raccordements	Oui		Conforme		
✓	Accessoires	Oui		Conforme		
✓	Clapets de sécurité sur vérins	Oui		Conforme		

POSTE DE CONDUITE

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Moyens d'accès	Oui		Conforme		
✓	Cabine	Oui		Conforme		
✓	Rétroviseur(s)	Oui		Conforme		
✓	Essuie glace	Oui		Conforme		
✓	Lave glace	Oui		Conforme		
✓	Siege et fixations	Oui		Conforme		
✓	Ceinture de sécurité	Oui		Conforme		
✓	Identification des commandes	Oui		Conforme		
✓	Tableau de bord	Oui		Conforme		
✓	Compteur d'heures	Oui		Conforme	16	
✓	Eclairage routier et de travail	Oui		Conforme		
✓	Avertisseur(s)	Oui		Conforme		
✓	Avertisseur de surcharge	Oui		Conforme		
✓	Dispositif de sécurité démarrage	Oui		Conforme		
✓	Ventilation chauffage	Oui		Conforme		
✓	Climatisation	Oui		Conforme		
✓	Gyrophare	Oui		Conforme		

ORGANES DE COMMANDE

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Contacteur de démarrage	Oui		Conforme		
✓	Frein de parking	Oui		Conforme		
✓	Système de commande de direction	Oui		Conforme		
✓	Arrêt moteur	Oui		Conforme		

ELEMENTS DE PROTECTION

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Fixations	Oui		Conforme		
✓	Structure de protection en cas de retournement R.O.P.S	Oui		Conforme		
✓	Structure de protection contre les chutes d'objets F.O.P.S	Oui		Conforme		
✓	Structure de protection contre le renversement T.O.P.S	Oui		Conforme		
✓	Equipement raffinerie (étouffoir et pare-flamme)	Oui		Conforme		

ELECTRICITE

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Batterie(s)	Oui		Conforme		
✓	Coupe batterie	Oui		Conforme		
✓	Fixation batterie(s)	Oui		Conforme		

PLAQUES INDICATRICES

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Plaque constructeur	Oui		Conforme		
✓	Plaque marquage CE	Oui		Conforme		
✓	Plaque niveau sonore	Oui		Conforme		
✓	Plaque pictogrammes de sécurité	Oui		Conforme		
✓	Identification des commandes	Oui		Conforme		
✓	Présence abaque tableau des charges	Oui		Conforme		
✓	Charge Maximale d'Utilisation : kg	Oui		Conforme	1090	
✓	Extrait de l'abaque des charges 1 : kg	Oui		Conforme		
✓	Extrait de l'abaque des charges 1 : portée m	Oui		Conforme		
✓	Extrait de l'abaque des charges 2 : kg	Oui		Conforme		
✓	Extrait de l'abaque des charges 2 : portée m	Oui		Conforme		
✓	Extrait de l'abaque des charges 3 : kg	Oui		Conforme		
✓	Extrait de l'abaque des charges 3 : portée m	Oui		Conforme		
✓	Extrait de l'abaque des charges 4 : kg	Oui		Conforme		
✓	Extrait de l'abaque des charges 4 : portée m	Oui		Conforme		
✓	Extrait de l'abaque des charges 5 : kg	Oui		Conforme		
✓	Extrait de l'abaque des charges 5 : portée m	Oui		Conforme		
✓	Extrait de l'abaque des charges 6 : kg	Oui		Conforme		
✓	Extrait de l'abaque des charges 6 : portée m	Oui		Conforme		

MOTIF DES ESSAIS

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Premiere mise en service	Oui		Conforme		

ESSAIS ET EPREUVES

Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓ Examen d'adéquation	Oui		Conforme		
✓ Examen de l'état de conservation	Oui		Conforme		
✓ Essai en charge statique (coeff :)	Oui		Conforme		
✓ ECS : charge appliquée (en kg)	Oui		Conforme	12000	
✓ Essai en charge dynamique (coeff :)	Oui		Conforme		
✓ ECD : charge appliquée (en kg)	Oui		Conforme		
✓ Essai de fonctionnement	Oui		Conforme		

AVIS SUITE AUX EPREUVES ET ESSAIS

Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓ L'appareil a-t-il subi les épreuves sans défaillances ?	Oui		Conforme		
✓ L'appareil est-il apte à être utilisé en adéquation ?	Oui		Conforme		

